



TRADITION SINCE 1926

Tischplatten für Feinschmecker



Erstbehandlung _ Geölte Arbeitsplatten sind besonders elegant, fühlen sich hervorragend an und sind leicht zu reinigen. Besonders verleimtes Massivholz wird wirksam vor eindringendem Wasser und damit verbundenen Quellungen geschützt. Geölte Arbeitsplatten können auch partiell nachgearbeitet werden.

Mit der Zeit wird das Holz immer widerstandsfähiger und unempfindlicher. In den ersten Monaten kann ab und zu noch eine → Pflege nötig sein. Später werden die Intervalle dann immer länger.

- Unbehandeltes Holz mit FAXE Intensivreiniger und Wasser (1:40) reinigen und trocknen lassen. Nach der Trocknung fein schleifen (Körnung 150-240).
- Wenn das Holz besonders hell werden soll, mit FAXE Universallauge vorbehandeln und nach der Trocknung fein nachschleifen.
- FAXE Arbeitsplattenöl natur oder für helle Oberflächen Arbeitsplattenöl weiß mit einer Ölrolle gleichmäßig auftragen und einziehen lassen. Nach ca. 15 Minuten mit einem grünen Pad das Öl in das Holz möglichst restlos einarbeiten, überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch abwischen.
- Nach 24 Stunden die Oberfläche fein zwischen-schleifen (z.B. Schleifpad schwedenrot). Danach etwas Öl mit einem Tuch sehr dünn auftragen. Bitte nicht mit Öl beschichten!

Die Oberfläche ist nach ca. 24 Stunden fest und härtet in den folgenden Tagen aus. Während der ersten 7 Tage keine Flüssigkeit auf die Oberfläche kommen lassen.

Vorbeugende Instandhaltung _ Küchenarbeitsplatten werden durch Öl nicht schnittfest und sind auch nicht resistent gegen scharfkantige Gegenstände. Die Verwendung von Schneidebrettern und geeigneten Unterlagen oder Füßen unter z.B. Küchengeräten schützt die Oberfläche vor Kratzern und Beschädigungen.

Haushaltschemikalien wie z.B. Entkalker, Fettlöser, Maschinenspülmittel, Scheuer- und Lösemittel können das Holz verfärben und die Öloberfläche angreifen. Metallteile aus Eisen oder Zink wie z.B. Blechdosen oder Messer aus Kohlenstoffstahl können zu dunklen Flecken führen, insbesondere in Verbindung mit Wasser. Mit FAXE Laubholzlauge können lassen sie sich entfernen → dunkle Flecken.

Reinigung _ Die Oberfläche wird mit einem feuchten Tuch, auch mit Spülmittel oder FAXE Holzseife zum Sprühen, abgewischt.

Pflege _ Bereiche mit starker Beanspruchung müssen öfter mal nachbehandelt werden. Dazu mit Intensivreiniger reinigen und mit FAXE Arbeitsplattenöl nachpolieren. Danach gut durchhärten lassen und 3 Tage vor Wasser schützen.

Sicherheitshinweis _ Ölgetränkte Tücher, Pads und Schleifstaub können sich bei unsachgemäßer Lagerung an der Luft selbst entzünden. Daher diese nach Gebrauch in Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Danach kann man sie im Hausmüll entsorgen.